



Dit is een handige tool voor het opmeten van uw cilinder. Print deze pagina uit. Onze voorkeur heeft dat u de cilinderbout los draait en dat u vervolgens de cilinder opmeet. U kan ook de cilinder opmeten door middel van de liniaal tegen het hart van de cilinder bout aan te houden.



Let op! Print dit bestand uit op 'Ware grootte'

